

安全作業の基本

- ① 作業前に保護具、安全靴、足場の確認を行う
- ② 回転部に手を絶対に入れない
- ③ 機械操作時は手袋等巻き込まれやすいものは着用しない
- ④ 調整、ワーク取替、切粉除去作業は機械を完全に停止して行う
- ⑤ 機械操作中の人にいきなり話しかけない
- ⑥ 切粉払いや給油の時は機械を止めるか、かき棒、ブラシ等を使用する
- ⑦ クレーン作業はヘルメットを必ず着用する
- ⑧ 切粉が飛散する作業は保護メガネを着用する
- ⑨ 停電の時は機械のスイッチをすぐ切る
- ⑩ 通路を確保し通行の妨げにならないようにする(通路に物を置かない)
- ⑪ 工場内の安全を確保するよう整理、整頓、清掃を常に心がける
- ⑫ タバコは所定の場所以外では吸わない